

Lyman, USA Tumbler Turbo 600 defekt, nur Ersatzteilsponder

Artikelnr.: 212390

25,00 EUR*

* differenzbesteuert nach §25a UStG.

Kaliber: defekt, nur Ersatzteilsponder

Zustand: gebraucht

Lyman Hülsenpolierer Modell "Turbo 600 Tumbler", komplett mit Polierbehälter mit Klardeckel für ca. 450 Gramm Reinigungsgranulat, Zustand gebraucht und defekt. Beim Einstecken in die Steckdose gibt es einen Kurzschluss. Es kann ein kleiner oder auch ein größerer Defekt sein. Das Gerät wird daher ohne jegliche Gewährleistung als Ersatzteilsponder verkauft.